

HERNIA MASKIN O SPRUT

Produktbeskrivelse

Dispersjonslim på PVAc-basis.

Anvendelsesområde

For oppsetting av glasfibervev, vinylstruktur og vinyltapeter med papirbakside

Arbeidsbeskrivelse

Forberedelser

Gips-, spon- og halvharde plater. Lim hjørmeremser over plateskjøter og i hjørner. Sparkle, slip og forlim hjørmeremser og spikerhull.

Betong eller murpuss. Sparkle, slip og forlim.

Papirtapeter. Fjern løstsittende tapeter og skjær opp i hjørnene. Hull, hjørner og ujevnheter sparkles, slipes og forlimes.

Vinyltapet med papirbakside. Løsne og riv bort overflaten. For øvrig samme som papirtapeter.

Malte underlag. Slip og vask med malervask.

Skyll med vann.

Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes.

Grunnmalte overflater slipes.

Forliming

Bruk Hernia Maskin & Sprut fortynnet med 1 del vann.

Oppsetting

Glasfibervev

Sprut limet i ett jevnt skikt på underlaget.

Påfør lim på 1-2 lengder av gangen. Monter mens limet fortsatt kleber. Sett lengden kant i kant eller overlapp, skjær rent med tapetkniv. Press fast tapeten nøye med plast eller stålsparkel. Der materialet skal skjæres gjøres fastpressingen så sent som mulig. Overmaling av glassfibervev kan gjøres etter ca. 24 timer.

Vinyltapeter med papirbakside, akryl- og vinylstrukturtapeter

Påfør limet i ett jevnt skikt på tapetens bakside med tapetmaskin. Brett sammen

lengden og la den ligge noen minutter.

Oppsetting gjøres normalt kant i kant. Press fast tapeten nøye med plast eller stålsparkel.

Til overlappsliming av vinyltapeter brukes Hernia Overlappslim 6230 eller Hernia Våtromslim KP4. Limflekker på tapetens forside vaskes grundig bort med en fuktig svamp før limet har tørket.

Følg materialprodusentens anvisninger.

Renskjær ved tak og gulv, rundt vinduer og dører med en sokkelskjærer.

Følg materialprodusentens anvisninger.

Arbeidsbeskyttelse

Produktens innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig.

For ytterligere informasjon se HMS-sikkerhetsdatablad.

Tekniske data

Limtype

Enkellim

Bindemiddel

PVAc og stivelse

Løsemiddel

Vann

Konsistens

Tiksotropisk

Farge

Hvit

Densitet

1,05 g/cm³

Tørrestoffinnhold

16 ± 2 vekt-%

Limforbruk

Ca 4 m²/liter avhengig av materialer og påføringsmetode

Fortynningsmiddel

Vann

Brannfarlig

Nei

Lagring

Minst 12 mån. ved +10 til 20°C i ubrudd forpakning. Beskyttes mot frost.

Påføringsutstyr

Tapetmaskin eller høytrykkssprøyte avhengig av tapetseringsmåte

Arbeidstemperatur

Ikke under +18°C

Rengjøringsmiddel

Verktøy rengjøres med vann. Limflekker vaskes bort med fuktig klut eller svamp før de tørker.