



Heydi Bolt Fast komp. A (herder)

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord: Fare

Faresymbol



Etsende

Vis Sikkerhetsdatablad



Artikkelnr.	650-1
Kjemikaliets bruksområde	Epoksybasert støpemasse og bygningslim.
Førstehjelpstiltak	
Generelt	Flytt den skadde fra forurensningskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft.
Innånding	Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt	Skyll straks tilsølt hud med vann. Fjern straks gjennomfuktede klær og vask huden med vann. Kontakt lege øyeblikkelig!
Øyekontakt	Ikke gni øyet. Skyll straks med rikelige mengder vann og fortsett skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Kan gi permanent skade dersom øyet ikke skylles øyeblikkelig med vann.
Svelging	Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann eller melk. Hold personen under oppsyn. Fremkall ikke brekninger. Ved spontane brekninger må hodet holdes lavt. Transporter straks til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.
Informasjon til helsepersonell	Om nødvendig kontakt Giftinformasjonen Tlf 22 59 13 00.
Annen informasjon	Generell helsekontroll.
Verneutstyr	
Symboler	
Begrensning av eksponering på arbeidsplassen	Bruk egnet verneutstyr. Mekanisk ventilasjon og punktavsug kan være nødvendig.
Åndedrettsvern	Ved arbeid i trange rom eller dårlig ventilerte rom må det benyttes åndedrettsvern med gassfilter AX og partikkelfilter P2.
Håndvern	Bruk hansker av Butyl-, neopren eller viton.
Øyevern	Bruk vernebriller/ansiktsskjerm ved fare for sprut. DIN EN 166
Annet hudvern enn håndvern	Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør verneklær brukes.
Annen informasjon	Vask tilsølte arbeidsklær før de brukes igjen.
Tiltak ved brannslukking	
Passende brannslukningsmidler	CO ₂ , Skum, Pulver og vanntåke. Sand, jord o.l. kan også benyttes.
Uegnet brannslukningsmidler	Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.
Brann- og eksplosjonsfarer	Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO ₂).
Brannslukningsmetoder	Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Unngå vann i konsentrert stråle direkte mot brannpunktet da dette vil spre ilden. Spre ikke spilt materiale med mer vann enn nødvendig for å slukke brann.
Personlig verneutstyr	Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann. Verneklær - slukkevann kan virke etsende på huden og øynene.
Annen informasjon	La ikke vann fra brannslukking renne ut i kolakk og vannløp. Brannrester og forurenset slukningsvann destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter.
Tiltak ved utslipp	

Generelle tiltak	Hold mennesker og dyr unna forurenset område. Bruk personlig verneutstyr som angitt i rubrikk 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnet verneutstyr.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Søl samles opp og fjernes som beskrevet i punkt 13.
Metoder for opprydding og rengjøring	Absorberes med egnet materiale eller samles opp og leveres nærmeste mottakstasjon for destruering.
Andre anvisninger	Se rubrikk 1 for nødkontaktinformasjon. Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr. Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering.

Ansvarlig firma

Firmanavn	HEYDI AS
Postadresse	Postboks 13
Postnr.	2017 Frogner
Land	Norge
Telefon	+47 63 86 88 00