

Fibo-Trespo

Veggpanel / Wallpanels since 1952 MONTERINGSANVISING / INSTALLATION INSTRUCTION

01.14

NB! Akklimatisering!

Panelene **MÅ** ligge i romtemperatur i 3 dager i upnet emballasje før de tas i bruk (lenger om de har stått på kaldlager).

Kontroller panelene før montering.

- Before fitting, the panels **MUST** be stored for at least 3 days in the room in which they are to be used without opening the package(longer if they have previously been kept in a cold area),
- ENSURE that panels are checked for colour match and flaws before installation.



Info / brosjyrer / montering
Info / brochures / mounting

Fibo-Trespo / Respatex®
Wall Panels

Nye veggger på en weekend.

- Godkjent i henhold til våtromsnormen

- Hurtig og enkel montering med klikkås

- Kan selvsagt dusjes på direkte

- Kan monteres direkte på stenderverk
- Til både nybygg og renovering
- Godkjent som membran
- Enkelt å holde rent
- Over 70 lekere design
- Store paneler ntn. b600mm x h2400mm
- En sikker og varig løsning

New walls in a weekend.

- Recommended for wet rooms and bath rooms

- Easy installation with Aqualock click close system

- For use directly in the shower

- Provides instant waterproof designwalls

- For both new buildings and renovations
- Easy to maintain and keep clean
- A wide range of designs
- Large panels, standard size 600mm wide x 2400mm high
- A safe and permanent solution

Monterings tilbehør/ Installation accessories:



Skruer / screws

200 stk/pcs

* Not available in the UK

Fibo Seal

Godkjent fugennasse /

approved sealant



Fibo Fug

Fugekloss / Sealing tool



Innwendig hjørnelist/

internal corner profile



Avslutningslist/

L-shaped finishing



Sokkellist / base profile

leveres i lengde

2400mm/

delivered in length

2400mm



Fibo Wipes

35 stk pr. boks/

35wipes per box



Fibo Clean

400 ML

Godkjenninger / approvals :



Godkjent
MK 7321/162



001/FT-CPR-2013
1071-CPD-1049

Fibo-Trespo AS, N4580 Lyngdal Norway



04

EN 13986

EN636-2

EN 335-3 class 2

EI

D-sl.d0

EN B301-1



VTT-4-2175-08
TILTAKSFORSKNINGEN

For montering med ny 2-delt innvendig hjørnelist se Fibo-trespo.no
www.fibo-trespo.no www.byyggmagroup.com tlf +47 3813 7100 e-mail:byggma@byggma.no

member of
BYGGMA
group



NB! Akklimatisering!

Panelene MÅ ligge i romtemperatur
i 3 dager i upnet emballasje før de tas i bruk
(lenger om de har stått på kaldtlager).


Bruk sokkelprofil i våtsone.

Kontrollér panelene før montering.


**Before fitting, the panels MUST
be stored for at least 3 days in the room in
which they are to be used without opening the
package (longer if they have previously been kept in a cold
area).**

**ALWAYS use a base profile when fitting panels in
wet areas.**

ENSURE that panels are checked for colour match
and flaws before installation.



NB! Det er MEGET
viktig at panelene festes
i det ferdig utfreste
sporet i spikerleppen!
(Se monteringsveiledningen.)




NB! It is VERY
important that the
nails or screws are
located in the pre-
finished groove in the
fixing lip!
(See the installation instruction.)



Fibo-Trespo

Veggpanel med Aqualock. Montering med standard og to-delt innvendig hjørneprofil.

Wallpanel with Aqualock. Mounting with both standard and 2-piece internal corner profile



GODKJENNINGER / APPROVALS



Fagrådet for våtrom
GODKJENT PRODUKT



001/FT-CPR-2013
1071-CPD-1049

Fibo-Trespo AS, N4580 Lyngdal Norway 04

EN 13986

EN636-2

EN 335-3 class 2

EI

D-sl.d0

EN B501-I

Monteringsveiledning gjeldende fra 01.01.2014. Norge.

M-37-01-14

I våtsone MÅ alle profiler, kuttflater, skjøter og dryppnese renjøres og påføres fugemasse. Fibo-Wipes benyttes kun mot laminatoverflate.

SOM FUGEMASSE ANBEFALES FIBO-SEAL.. DENNE ER GODKJENT AV NBI OG I HENHOLD TIL ETAG 022.



1 Panelene monteres på eksisterende vegg eller på avrettede bindningsverk med senteravstand 600 mm og horisontal spikerslag med 800 mm senteravstand. **NB!** Ved feste av tunge ting som f.eks. servant, må det være ekstra spikerslag! Akklimatisering! Panelene MÅ ligge i romtemperatur i 3 dager før de tas i bruk (lenger om de har stått på kaldlager).

2 Ved ønske/behov for heldekkende vegg bak panel skal det benyttes min. 12-15mm x-finer eller 18mm rupanel. Heldekkende vegg er også en ideel løsning for montering av effektpanel b30cm.

3 Monter sokkelprofil ca 60-80mm fra gulvet, legg fugemasse nedest på baksiden av profilen, og skru den fast på veggene. Se også pkt 18. Gjelder både montering m/standard og 2-delt innv. hjørneprofil. Bruk vater / laser for at profilen skal være i vater.

4 Start monteringen som vist på tegning. Lengdejustering av panelene foretas mot tak. Hjørneprofilen settes på panelet, deretter svinges panel og hjørneprofil på plass i hjørnet. **NB!** Paneele erstatter diffusjonstett folie på yttervegg.

5 Paneele festes i lodd øverst. La det være minimum 5 mm avstand opp til taket. Den innvendige hjørneprofilen festes til stenderen i ferdig borrede og forsenkede hull.

6 Pass på neste panel er i lodd og tilpasses neste stender. Beregn ca. 2 mm ekspansjon i innvendig hjørnelist i våtsone må det benyttes godkjent fugemasse.

7 Det siste panelet føles i den ene siden slik at skjøten blir pen og festes med stifter som skjules av tak- og dørlister.

8 All montering må foregå fra venstre mot høyre. Innerdel list skrues i begge underflaser. For montering av sokkellist se pkt. 2

9 Ta mål opp og nede på første panel. (husk å måle inn i profilen og til første stender). Kutt paneler og testmonter uten fugemasse. **NB!** Panelet MÅ være i lodd/vater. Rengjør kuttflaten, fugekant og under dryppnese.

10 Påfør godkjent fugemasse på kuttflaten som vist på tegning. Dra ut fugemassen med fugekloss.

11 Panelet skrues fast til stender som vist på tegning.

12 Rengjør fugekant og påfør fugemasse på fugekant og kuttflate før den klikkes på plass.

13 NB det skal være så mye fugemasse i skjøten at fugemassen tyter ut i hele skjøtens lengde.
1. Fibo Clean sprays på overskytende fugemasse.
2. Fjernes med Fibo Fug.
3. Synlig fugemasse tørkes bort med Fibo Wipes.


14 Ta nøyaktige mål, som vist på tegning, men trekk av 1-2mm. Testmonter uten fugemasse.

Da paneelene kan ha skarpe kanter, er bruk av hanske under montering å anbefale.

Wallpanel with Aqualock. Mounting with both standard and 2pcs internal corner profile

In the wet zone, all profiles, cut surfaces, joints and drip noses, MUST be cleaned and have sealant applied. Fibo-Wipes is only to be used on laminate surfaces.

FIBO SEAL IS RECOMMENDED AS A SEALANT. THIS IS APPROVED BY THE NORWEGIAN BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NBI) AND IN ACCORDANCE WITH ETAG 022.



15 Sving deretter inn panelet ved å klikke det på plass.

16 Er det åpning mellom panelkant og innerdel profil fylles også den med fugemasse. Legg på en ca 5mm tykk masse Fibo Seal fra bunn til topp på platen på begge sider ca 4-5mm ut fra hjørnet. Dekkprofil entres fra bunnen av panelet og skyves inn i inner-profilen. Bruk evt. en slagkloss. (slå forsiktig).

17 Fugemassen skal tyte ut i hele profillets lengde. Overskytende fugemasse renjøres med Fibo Clean og fugekloss.

18 For å få godkjennin i henhold til Våtromsnormen skal det altid benyttes **Godkjent fugemasse**. Fugemasse påføres som på tegning.

19 For rørgennomføringer, bør ut hull som er 5mm større i diameter enn røret. Kuttflater renjøres. Benytt godkjente rørgennomføringer så som f.eks. Uponor M6 eller Sanipex.

SOM FUGEMASSE ANBEFALES FIBO-SEAL. DENNE ER GODKJENT AV NBI OG I HENHOLD TIL ETAG 022.

ANDRE GODKJENTE FUGEMASSER: SE FIBO-TRESPON.O

1 The panels can be mounted on existing walls or on a levelled timber frame with a centre to centre distance of 600 mm and horizontal battens at 800 mm centres. **NB!** When attaching heavy items such as washbasins, there must be additional studding. **NB!** Acclimatisation! The panels MUST be at room temperature for 3 days prior to being used (longer if they have been kept in cold storage).

2 Alternative wall structure
Where there is a requirement/need for a solid wall behind the panel, a minimum 12-15mm x 18mm plywood or rough panels should be used. Using a solid wall is an ideal solution for the installation of w30cm effect panels.

3 Mount the base profile about 60-80mm from the floor; apply sealant to the lower back of the profile, and screw it to the wall. See also section 18. Applies to both installation with standard and 2-piece internal corner profile. Use a spirit level / laser to ensure that the profile is level.

4 Start the installation as shown in the drawing. Adjust the length of the panels to meet the ceiling. Set the internal corner profile onto the panel, then fit both panel and corner profile into place, into the corner.

NB! The panels replace water vapour resistant foil on outer walls.

5 The panels are fastened plumb at the top. Allow at least 5 mm distance up to ceiling. The inner corner profile is attached to the stud using screws through the pre-drilled holes. Remember to countersink the screws.

6 Make sure the next panel is plumb and adjusted to fit the next stud. Allow about 2 mm expansion in the inside corner moulding. In wet zones membrane should go up min. 45mm behind the base profile/panel.

7 The final panel is folded at one side so that the joint will be neat and is fastened with staples, concealed by ceiling cornices and door architraves.

8 All installation must be performed from left to right. Reinforcement strip to be screwed in both drip grooves. For installation of wall base trim see section 2

9 Measure the top and bottom of the first panel, (remember to measure into the profile and to the first studs). Cut the panel and test fit without sealant. **NB!** The panel MUST be plumb/level. Clean cut surfaces, joint edge and under drip nose.

10 Apply approved sealant on the cut surfaces as shown in the drawing

11 The panel is screwed to the stud as shown in the drawing.

12 Clean the joint edge and apply sealant on the joint edge and cut surface, prior to clicking it into place.

13 NB. There should be so much sealant in the joint that the sealant oozes out along the length of the entire joint:
1. Spray Fibo Clean on the excess sealant.
2. Remove with Fibo Fug.
3. Wipe away any visible sealant residue with Fibo Wipes.

14 Take precise measurements, as shown in the drawing, but remove 1-2mm. Test-fit without sealant.

As the panels may have sharp edges, the use of gloves during assembly is recommended.

Instrukcja montażu obowiązuje od 1.10.2005. UWAGA! Stosowana tylko w Norwegii.

M-34-01.01.14

W strefie mokrej wszystkie profile, powierzchnie cięcia, złącza i gzymy MUSZĄ zostać wyciszzone oraz pokryte spojwem. Fibo- Wipes stosujemy tylko na powierzchnie z laminatu.

JAKO SPOJWO REKOMENDUJE SIĘ FIBO-SEAL. MA ONO ATEST NORWESKIEGO INSTYTUTU BADAŃ NAD BUDOWNICTWEM (NBI) I SPEŁNIA WYTYCZNE ETAG 022.



12 Wyczyść krawędź łączenia i pokryj powierzchnię cięcia oraz krawędź łączenia spojwem, zanim zepnisz je systemem typu «click».

13 UWAGA! Na łączach musi być tyle spojwa, aby spływało ono po całej długości łączenia.
1. Za pomocą Fibo Clean w sprayu spryskuj się nadmiar spojwa.
2. Usuwa się go przy użyciu Fibo Fug.
3. Widoczne spojwo wyciera się z pomocą Fibo Wipes.

14 Dokonaj dokładnych pomiarów, jak pokazano na rysunku, ale odejmij 1-2 mm. Zamontuj na próbę bez użycia spojwa.

15 Następnie wkładź panel systemem typu «click».

16 Jeżeli pozostała wolna przestrzeń między krawędzią panelu a wewnętrzny profilu, należy ją wypełnić spojwem. Naloż ok. 5 mm masz Fibo Seal od dołu do góry, po obu stronach płytek, ok. 4-5 mm do narożnika. Profil przykrywający narożny mocuje się na panelu, a następnie wkłada się panel i profil narożny na miejsce w rogu.

17 Spojwo musi spływać na całej długości profilu. Nadmiar spojwa czyści się Fibo Clean i fugownikiem.

18 Aby otrzymać test zgodny z normami dotyczącymi „Strefy Mokrej”, należy zawsze stosować Atestowane Spojwo. Spojwo nakłada się w sposób pokazany na rysunku.

19 Na przepusty rurowe wywierć otwór, który ma średnicę o 5 mm większą niż rura. Powierzchnie cięcia należy wyczyścić. Stosuj atestowane przepusty rurowe jak np. Uponor M6 lub Sanipex.

JAKO SPOJWO ZALECA SIĘ FIBO-SEAL. MA ONO ATEST NORWESKIEGO INSTYTUTU BADAŃ NAD BUDOWNICTWEM (NBI) I SPEŁNIA WYTYCZNE ETAG 022.



Panel przykrywa się do słupka, jak pokazano na rysunku.