

HERNIA PVP EXTRA

Produktbeskrivelse

Dispersjonslim på PVAc-basis med høyt tørrstoffinnhold

Anvendelsesområde

For oppsetting av vev-, struktur-, planvinytapeter og glassfibervev i tørre rom på sugende underlag som gips-, spon- og halvharde plater, betong eller murpuss, papirtapeter, vinytapet med papirbakside og malte underlag.

Arbeidsbeskrivelse

Forberedelser

Gips-, spon og halvharde plater.
Lim hjørneremser over plateskjøter og i hjørnene. Sparkle, slip og forlim hjørneremser og spikerhull.

Betong eller murpuss. Sparkle, slip og forlim.

Papirtapeter. Fjern løstsittende tapeter og skjær opp i hjørnene. Hull, hjørner og ujevnheter sparkles, slipes og forlimes.

Vinytapet med papirbakside. Løsne og riv bort overflaten. For øvrig samme som papirtapeter.

Malte underlag. Slip og vask med malervask. Skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnmalte overflater slipes.

Forliming

Bruk Hernia Vevlim PVP Extra fortynt med 1 til 2 deler vann.

Oppsetting

Glassfiber- og jutevev

Rull limet i ett jevnt skikt på underlaget. Påfør lim på 1-2 lengder. Monter tapeten mens limet fortsatt kleber.

Sett lengdene kant i kant eller overlapp og skjær rent med tapetkniv. Presse fast tapeten nøye med plast eller stålsparkel.

Der materialet skal skjæres, gjøres fastpressingen så sent som mulig. Overmalbar tidligst 1 døgn etter oppsettingen.

Tekstiltapeter og vinytapeter med

papirbakside

Rull limet i ett jevnt skikt på tapetens bakside. Brett sammen lengden og la den ligge noen minutter. Oppsetting skjer normalt kant i kant. Press fast tapeten nøye med plast- eller stålsparkel.

Ved oppsetting av vinytapeter med papirbakside kan limet blandes med 10% vann. Til overlappsliming av vinytapeter brukes Hernia Overlappslim 6230 eller Hernia Våtrumslim KP4.

Limflekker på tapetens framside vaskes grundig bort med en fuktig svamp før limet har tørket

Følg materialprodusentens anvisninger.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig.

For ytterligere informasjon se HMS-sikkerhetsdatablad.

Tekniske data

Limtype

Enkellim

Bindemiddel

PVAc og stivelse

Løsemiddel

Vann

Konsistens

Tiksotropisk

Farge

Hvit

Densitet

Ca 1,06 g/cm³

Tørrstoffinnhold

20% ± 2 vikt-%

Limforbruk

3-5 m²/liter avhengig av materialer og påføringsmetode

Fortynningsmiddel

Vann. Limet bør ikke fortynnes

Brannfarlig

Nei

Lagring

1 år i ubrudd forpakning

Påføringsutstyr

Rulle

Arbeidstemperatur

Ikke under +18°C

Rengjøringsmiddel

Verktøy rengjøres med lunkent vann. Limflekker fjernes med en fuktig svamp før limet har tørket