

VERNEBLAD

Heydi Boltemørtel Grov FF



Farepiktogrammer (CLP)



Signalord: Fare

Faresymbol



Irriterende

Artikkelnr.

163

Kjemikaliets bruksområde

Innfesting av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøpsarbeider.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Flytt den skadde fra forurensningskilden. Forurensede klær fjernes straks. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Innånding

Frisk luft. Sørg for frie luftveier, kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

Hudkontakt

Fjern tilsølte klær. Vask straks huden med såpe og vann.

Øyekontakt

Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 min. Transporter straks til sykehus eller øyenlege. Fortsett skylling under transport til sykehus.

Svelging

Ved mindre mengder(en munnfull eller mindre): Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Kontakt lege for vurdering.

Ved større mengder enn beskrevet ovenfor: Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Søk øyeblikkelig lege. Fremkall ikke brekning.

Informasjon til helsepersonell

Inntak av produktet skal behandles som etseskade.

Annen informasjon

Generell helsekontroll.

Verneutstyr

Symboler



Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Mulighet for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Åndedrettsvern

Bruk støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling.

Håndvern

Bruk hansker av Butyl-, neopren eller viton.

Øyevern

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Annet hudvern enn håndvern

Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør verneklær brukes.

Annen informasjon

Forurensede klær må vaskes før de brukes igjen.

Tiltak ved brannslukking

Passende brannslukningsmidler

Velges i forhold til omgivende brann.

Uegnete brannslukningsmidler

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette kan spre fuktig/vått/etsende materiale.

Brann- og eksplosjonsfarer

Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.

Personlig verneutstyr

Verneklær - slukkevann kan virke etsende på huden og øynene.

Annen informasjon

Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk beskrevet verneutstyr. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Søl samles opp og fjernes som beskrevet i punkt 13.

Metoder for opprydding og rengjøring

Bruk egnet støvsugerutstyr når dette er mulig.

Andre anvisninger

Se rubrikk 1 for nødkontaktinformasjon.

Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr.

Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering.

Ansvarlig firma

Firmanavn

HEYDI AS

Postadresse

Postboks 13

Postnr.

2017 Frogner

Land

Norge

Telefon

+47 63 86 88 00

Nødtelefon

Giftinformasjonen:22 59 13 00