



Heydi Bolt Fast komp. B (harpiks)

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord:

Advarsel

Faresymbol



Irriterende

Miljøskadelig

Vis Sikkerhetsdatablad



| | |
|--------------------------|---|
| Artikkelnr. | 650-2 |
| Kjemikaliets bruksområde | Epoksybasert støpemasse og bygningslim. |

Førstehjelpstiltak

| | |
|--------------------------------|--|
| Generelt | Flytt den skadde fra forurensningskilden. Forurensede klær fjernes straks. I tilfelle bør lege kontaktes. Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevd ved utilsiktet eksponering, innånding eller inntak av dette kjemikallet. Ved tvil: KONTAKT LEGE ØYEBLICKELIG! |
| Innånding | Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for frie luftveier, kontakt lege ved vedvarende irritasjon. |
| Hudkontakt | Skylt straks tilsølt hud med vann. Fjern straks gjennomfuktede klær og vask huden med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask. |
| Øyekontakt | Skylt straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. |
| Svelging | Drick rikelig med vann. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. |
| Informasjon til helsepersonell | Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Om nødvendig kontakt Giftinformasjonen Tlf 22 59 13 00. |
| Annen informasjon | Se beskrivelse av førstehjelpstiltak i pkt. 4.1. |

Verneutstyr

| | |
|--|--|
| Symboler | |
| Begrensning av eksponering på arbeidsplassen | Vanlige forholdsregler for omgang med kjemikalier. Vask hendene før pauser og etter arbeidsslutt. Bruk vernebriller og hansker ved fare for sprut. Unngå direkte hudkontakt. |
| Åndedrettsvern | Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). |
| Håndvern | Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt. |
| Øyevern | Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt. DIN EN 166 |

Tiltak ved brannslukking

| | |
|-------------------------------|--|
| Passende brannslukningsmidler | Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid. |
| Uegnet brannslukningsmidler | Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen. |
| Brann- og eksplosjonsfarer | Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne. |
| Brannslukningsmetoder | Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Spre ikke spilt materiale med mer vann enn nødvendig for å slukke brann. |
| Personlig verneutstyr | Bruk åndedrettsbeskyttelse med frisklufttilførsel. |
| Annen informasjon | Dette stoffet er giftig for vannlevende organismer. Slukkevann kontaminert med dette stoffet må samles opp og hindres i å slippe ut i vannløp, avløp eller kloakk. Brannrester og forurenset slukningsvann destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter. |

Tiltak ved utslipp

| | |
|---------------------------------|--|
| Generelle tiltak | Hold mennesker og dyr unna forurenset område. Bruk personlig verneutstyr som angitt i rubrikk 8. |
| Sikkerhetstiltak for å beskytte | Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med huden og øynene. |

personell**Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø**

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

**Metoder for opprydding og rengjøring
Andre anvisninger**

Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks. sand, silikagel, syrebinder, universalt bindemiddel, sagflis).

Se rubrikk 1 for nødkontaktinformasjon.

Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr.

Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering.

Ansvarlig firma**Firmanavn**

HEYDI AS

Postadresse

Postboks 13

Postnr.

2017 Frogner

Land

Norge

Telefon

+47 63 86 88 00