



Beckers kvistlakk brukes for å minske risikoen for gjennomslag fra kvister ved maling av tre innendørs. Kvistlakken inneholder ingen sterke løsemidler og er derfor skånsomt både mot deg som bruker produktet og mot miljøet.

SÅNN GJØR DU

FORBEHANDLING. Før påføring av kvistlakken skal underlaget være rent og tørt. Eventuell kvæ på overflaten skrapes bort.

LAKKERING For å få det best mulige sluttresultatet skal kvistlakken påføres i to strøk gange- det første siktet sperrer og det andre forsegler. Husk at kun et tykt strøk kvistlakk ikke gir samme isolerende effekt. Kvistlakken påføres enklest med pensel på hver kvist. Påføring på hele overflaten er vanskelig da kvistlakken tørker fort og man rekker ikke å stryke på store flater før den begynner å tørke. Av samme årsak er kvistlakken ikke egnet for sprøyte. Vent 30 minutter før neste strøk påføres. I våt tilstand er kvistlakken litt melkefarget i utseende. Den er tørr og overmalbar når den har blitt transparent.

VIKTIG

Kvistlakk er ikke beregnet til å bruke som en lakk alene og må overmales ettersom den kun har en isolerende funksjon og ikke fungerer som toppstrøk lak. Rør godt om i spannet før og under bruk.

Unngå lakkering hvis underlaget er kaldere enn +5°C.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig av malingen fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingrester skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Det samme gjelder tom emballasje.

TEKNISK INFORMASJON

BINDEMIDDEL	sampolymerdispersion
FORTYNNING	vatten, skall normalt ej spådas
PÅFØRING	pensel
VERKTØY RENGJØRES MED	vatten el. penseltvätt
GLANS	blank
FORBRUK	ca 7-10m ² /liter
MALINGSTEMPERATUR	från +5°C till +25°C yttemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	klibbfri efter ca 30 min,
RELATIV LUFTFUKTIGHET	övermålningsbar efter ca 30 minuter
VOC	gränsvärde (Kat A/g):30g/l 2010) Produktets VOC: <30g/l

TÅLER IKKE FROST