



Fönsterkitt. For kitting av vinduer ved montering og reparasjoner av kittfalsler før ommaling. Ekstra slitbart kitt som er basert på vegetabiliske oljer. Hefter bra mot glass, tre og metall. Fönsterkitt blir ikke hardt og sprekker derfor heller ikke. Laveste arbeidstemperatur ved kitting er +5°C.

FORBEHANDLING

Rengjør underlaget med Beckers Målarvätt, Skyll nøye med vann. Skrap bort løstsittende kitt og maling. Bart treverk behandles med Grundolja.

PÅFØRING

Skjær av spissen på patronen. Sett på munnstykket og skjær av spissen i 45° vinkel til ønsket diameter oppnås. Plasser patronen i en atronpistol og trykk ut massen. Jevn til fugen med en kittkniv eller sparkel. Fönsterkitt er overmalingsbar etter ca 5 døgn. Påfør malingen 1-2 mm inn på glasset.

TIPS! Om Beckers Fönsterkitt har blitt hardt på grunn av kulde kan den varmes opp, for eksempel i varmt vann, til egnet konsistens oppnås.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Unngå utslipp i avløp, rester leveres til en lokal miljøstasjon. Helt tom emballasje leveres til gjenvinningsentraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	vegetabilisk olja
FORTYNNING	lacknafta
PÅFØRING	kittkniv el. stålspackel, fogpistol
SPADNING	kokt linolja el. ev. lacknafta
VERKTØY RENGJØRES MED	alifatnafta el. penseltvätt
FORBRUK	ca 10m kittfals/kg
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	övermalningsbar efter ca 5 dygn
RELATIV LUFTFUKTIGHET	
BRANNFARE	ej brandfarlig vara
FARGE	vit och brun