

**YTELSESERKLÆRING N. CPR-NO1/0434**

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Mapepump Oil**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Stabilisator for pumping av betong**
- 3) Produsent: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua – Norge - [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**
- 4) AVCP-system: **System 2+**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 934-2:2012**

Teknisk kontrollorgan: **Teknisk kontrollorgan Vattenfall Nordic services, N. 2719, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll, og har utstedt sertifikat for samsvar for produksjonskontroll.**

- 6) Angitt ytelse:


Vesentlige egenskaper	Ytelse
<b>Totalt kloridinnhold:</b>	<b>&lt; 0,05 % av masse</b>
<b>Alkalie innhold:</b>	<b>&lt; 0,1 % av masse</b>
<b>Korrosjonspåvirkning:</b>	<b>Inneholder kun substanser klarert på liste EN 934-1:A1</b>
<b>Farlige forbindelser:</b>	<b>Ingen ytelse deklart</b>

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarererte.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**

**Sagstua, 22/11/2022**





.....

*DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.*

**Mapepump Oil**  
**CE MERKE**  
*Anneks til DoP N. CPR-NO1/0434*



 2719	 Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norge) www.mapei.it
<b>22</b> <b>CPR-NO1/0434</b> <b>EN 934-2</b> <b>Mapepump Oil</b> <i>Stabilisator for pumping av betong</i>	
Totalt kloridinnhold:	< 0,05 % av masse
Alkalie innhold:	< 0,1 % av masse
Korrosjonspåvirkning:	Inneholder kun substanser klarert på liste EN 934-1:A1
Farlige forbindelser:	Ingen ytelse deklart

**Merk:**

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.