

---

**SOUDAFILL LIGHT**

---

**Date:**31/05/12**Side** 1 av 1**Tekniske Data:**

Base	Akryl dispersjon
Konsistens	Pasta
Herde System	Fysisk opptørking
Skinndannelse	Ca. 5 min. (20°C/65% R.H.)
Krymping	Ingen krymping
Densitet	0,55g/ml
Temperaturresistens	-20°C to +80°C
Farge	Hvit

**Produkt:**

Soudafill Light er en ultra lettvekt ferdig til bruk fyllmasse/sparkel for åpninger og sprekker i de fleste porøse byggematerialer.

**Karakteristika:**

- Enkel i bruk og raskt herdende
- Glatt overflate, sliping ikke nødvendig
- Blir hard ved herding
- Siger og krymper ikke
- Kan overmales med de fleste alkyd- og vannbaserte malinger
- Egnert for de fleste porøse overflater
- Kan pusses etter herding.

**Anvendelsesområder:**

Reparasjon eller fylling av åpninger og sprekker i vegger og tak(Gipsplater, betong, stein etc.)

Egnert for innendørs reparasjon på mineralmaterialer slik som gipsplater, betong, murstein, etc.

Egnert for fylling av ikke-bevegelige fuger og sprekker i vegger og tak.

Krympe-sikker finish rundt dekorasjons paneler

**Forpakning:**

Farger: hvit.

Pakning: patron 310ml, spann på forespørsel.

**Holdbarhet:**

12 måneder i uåpnet original forpakning.

Oppbevares kjølig, frostfritt og tørt ved

temperaturer mellom +5°C til +25°C.

**Overflater:**

Type: porøse overflater slik som gips, gipsplater, murstein, treverk, dekorasjonspaneler, etc.

Ikke egnert for bitumen materialer, shiny overflater(for eksempel glass, metall) PE, PTFE og PP. Må ikke benyttes på steder som kontinuerlig utsettes for vanninntregning, under bakkenivå eller i områder med høy slitasje.

**Applikasjon:**

Metode: Overflatene må være rene og tørre samt fettfritt og fri for støv og løse partikler.

Meget porøse overflater kan primes med en oppløsning av 2 deler Soudafill Light og 1 del vann. Påfør oppløsningen med en kost og vent 2-3 timer.

Påfør et lag maling på spiker/skruer og andre metaller for å unngå missfarging grunnet rust.

Påfør massen med en fugemassepistol, sparkel eller murer-skje. Glatt ut massen innen 5 minutter.

Hvis store åpninger eller sprekker, påfør massen i to omganger med 1 time herdetid mellom lagene.

Avhengig av mengden påført Soudafill Light kan massen overmales fra ca 15 minutter til et par timer. Massen må ha gjennomherdet før overmaling.

Påføringstemperatur: +5°C til +25°C. Påføres ikke ved frost eller regn.

Overflater: rene og tørre samt fettfritt og fri for støv og løse partikler.

Rengjøring: Uherdet Soudafill Light kan fjernes med vann. Herdet Soudafill Light må fjernes mekanisk.

Reparasjon: Med Soudafill Light.

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.