



Skinnemutter med fjærskive

Bruksområde

Skinnemutter med fjær kan benyttes på alle skinner i System 41, og konsoller i System 41.

Materiale

Stål, syrefast AISI 316

Merk

Maks tillatt arbeidslast, uttrekk i kN, bestemmes også av den aktuelle skinneprofilen som skal benyttes. Kontroller derfor også teknisk tabell på s.0 .

Montering

Trykk inn skinnemutteren med tommel, og vri mot høyre.
Motsatt vei ved demontering.

	M6	M8	M10
Uttreksverdi i kN:	1,0	2,6	4,1

Type	Arbeidslast (uttrekk) [kN]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
M6	3,2	0,02	50	199299 *
M8	5,8	0,04	50	3444384
M10	5,8	0,04	50	3444385

* Bestillingsvare.