

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Kryssfiner av bjerk, gran eller furu for bruk i innemiljø. Kan leveres med finér i eik, ask, furu, gran, bjørk eller bøk, på en side, med eller uten perforering som del av akustisk systemhimling. Produktet kan leveres med overflatebehandlet finér som eks. lakk.

Kvaliteter: Kvalitet AB: Eik, Ask og Bjerk, Kvalitet A: Furu.

**Opplysninger om produktets sammensetning:** Produktet består av rent trevirke av bjerk, gran eller furu, ev. med finér på en side med eller uten overflatebehandling av eks. lakk, olje mm. Limt med MR eller WBP-lim: Densitet på ca 550-650 kg/m<sup>3</sup>.

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder:** Fjerning av smuss gjøres med fuktig klut med nøytralt rengjøringsmiddel.

**Oppbevaring / lagring:** Treverk må ikke oppbevares i direkte sol lys, regn eller eksponeres for smuss fra byggeplass. Platene skal lagres tørt og luftig, og må ikke utsettes for fuktighet.

**Ettersyn/kontroll:** Skadet treverk bør erstattes med ett nytt produkt. Plater som eksponeres for ytre påvirkning skal overflatebehandles.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall:** Overflatebehandling vedlikeholdes iht. produsentens anbefalinger.

**Fuktbestandighet:** Dette produktet er ømfintlig overfor fukt. Store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan forårsake at platene kver seg. Dette vil som regel normalisere seg når platene er akklimatisert, men kan ikke garanteres. For at platene skal holde seg plane og rette må man forhindre opptak av fukt og påse korrekt lagring. Kryssfinéren bør oppbevares i originalemballasje frem til den skal akklimatiseres i omgivelser som er tilnærmet lik temperatur/ fuktighet som den skal monteres i. Platene bør stables på plant underlag med tilstrekkelig underlagsbæring, for å unngå kving. Platene bør tildekkes slik at ikke overflaten eller kantene på kryssfinéren trekker til seg fukt, da dette kan føre til svelling. Woodify XFinér som skal benyttes i innemiljø skal alltid akklimatiseres i det aktuelle miljøet, gjerne opp til 2 uker, minst 1 uke. Ved akklimatisering skal emballasje fjernes. For kryssfinérplater montert i himling, er det svært viktig å påse at det ikke er stor temperaturforskjell over og under platen.

### 3. MILJØPÅVIRKNING

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi:** Foreligger ikke.

**Emisjon:** Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

**Miljømerking:** Foreligger ikke.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning:** Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper.

### 4. HMS - REFERANSER

Produktet håndteres med samme krav om personlig beskyttelse utstyr som for vanlig tre.

**Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner:**

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift).

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og eller fuktendring:** Det er ingen behov for spesielle tiltak ved normal bruk eller installasjon. Slukningsmiddel: Alle slukningsmidler kan anvendes.

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

**Avfallstype:** Ubehandlet trevirke

**Avfallshåndtering:** Forbrenning og energiutnyttelse

**Opprinnelse -/ Næring:** Bygg og anlegg

**Kode for avfallsbehandling:** 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

**Øvrige opplysninger:** Produktet sorteres som vanlig tre ved gjenvinningsstasjon.

### 6. TEKNISK SERVICE

Produsent / Importør: Woodify AS  
Organisasjons nr: NO 898 234 452  
Postadresse: Postboks 160, 3054 Krokstadelva  
Telefon: +47 98 12 00 66  
E-post: post@woodify.no  
Internett adresse: www.woodify.no / www.brannpanel.no