


wedi *Subliner Flex* | isoleringsmatte

- For bruk innendørs
- For vegger og gulv
- Isolerende



Generell produktbeskrivelse

Isoleringsmatte som isolerer sprekker. Membranen består av en stabil tekstilarmering, som på grunn av den tosidige spesiallamineringen gir optimalt feste for flisleggingsmaterialer.

Bruksområder

wedi Subliner Flex bidrar til isolering og spenningsreduksjon mellom belegg av keramiske fliser eller naturstein og underlaget innendørs. Gir høy grad av isolasjon av sprekker kombinert med lav byggehøyde, spesielt ved renoverings- og saneringsarbeider. På alle bærende underlag og blandede underlag som for eksempel betonggulv, sement-, anhydritt- og støpeasfaltgulv, gammel parkett med god hefting, sement-, kalksement- og gips puss.

Produktegenskaper

- spenningsreducerende underlag for keramiske fliser og naturstein
- fleksibel og isolerer sprekker
- høy slitestyrke
- direkte belastningsoverføring til underlaget
- alkaliebestandig
- aldriingsbestandig
- ikke nedbrytbar
- lett å arbeide med
- kort innbyggingstid
- kan brukes på gulv med vannbåren varme
- kan brukes under elektrisk gulvvarme
- lav byggehøyde
- høy bindingsstyrke sammen med wedi konstruksjonsmaterialer

Krav til underlaget

- Alle underlag må være faste, bærende og jevne.
- De må være fri for støv, skitt, løse bestanddeler og skillemidler som olje, fett, voks, lakk og maling.
- Gulv av treplank må være faste og stabile og må ikke bevege seg. Løse eller fjærende planker må skrues fast. Ta hensyn til treslagets tillatte likevektsfuktighet. Gammel maling eller lakk på treplanker må slipes bort på forhånd. Fuger og hull må tettes på forhånd.
- Alle sugende, mineralske underlag må grunnes (anbefaling: wedi 110, dypgrunning). Glatte eller ikke sugende underlag som ikke skal fjernes, må også grunnes (anbefaling: wedi 120, heft- og kontaktgrunning).
- Ved bruk på oppvarmede gulv må de gjeldende ZDB-databladene for gulvbelegg på oppvarmede gulvkonstruksjoner følges
- Betong og lettbetong må være minst tre måneder gammel.
- Restfuktigheten må ikke overskride følgende verdier:

Sementgulv*:	3,5 %
Kalsiumsulfatgulv:	0,5 %
Kalsiumsulfatgulv, oppvarmede:	0,3 %
Gipsbundet puss:	1,0 %

(måling med CM-instrument)

* Underlaget må være jevnt. Må ikke brukes på deformerte underlag.

- Ved støpeasfaltgulv bør det være strødd sand på hele gulvet, og gulvet bør som minimum ha en hardhetsklasse iht. EN 13813 på IC10, IC15.

Bearbeiding

1. Legg på wedi Subliner Flex, og skjær til med kuttekniv eller saks.
2. Legg mørtel for tynne sjikt (anbefaling: wedi 310, wedi 320, wedi 330) på det forberedte underlaget med tannsparkel med fortanning på 4 eller 6 mm.
3. Legg inn wedi Subliner Dry & Flex skjøt mot skjøt med tekstsiden opp, og trykk den på plass med gummivalse eller trebrett.
4. Fjern mørtelsøl og luftblærer. Unngå kryssfuger.
5. Skjær i wedi Subliner Flex over bevegelsesfuger, skillefuger i bygningen og kanttilslutningsfuger. Fugene skal legges på samme sted i belegget.
6. Veggfliser kan settes på like etter at membranen er limt. På gulv må limet være herdet under membranen, ellers kan det oppstå ujevnheter når man går på det.
7. For flislegging påføres hydraulisk herdende mørtel for tynne sjikt på wedi Subliner Flex, og flisene legges i størst mulig grad på hele flaten (anbefaling: wedi 320, wedi 330, wedi 340, wedi 350, wedi 360, wedi 380).

Tekniske spesifikasjoner

Materialbasis	Tosidig polypropylenduk med stabil tekstilarmering
Membranfarge	hvit
Membranbredde	1 m
Membranlengde	30 m
Membrantykkelse	0,85 mm
Vekt	220 g/m ²
Bearbeidingstemperatur	+5 °C til +30 °C
Temperaturbestandighet	-5 °C til +90 °C
Brennegenskaper EN 13501-1	E

Leveringsform

30 m rull (membranbredde 1 m)

Lagring

Lagres tørt, kan lagres i minst 12 måneder i originalemballasjen. Må ikke lagres lenge i temperatur over +30 °C.

Kassering

wedi Subliner Flex er fysiologisk uskadelig. Det oppstår ikke spesialavfall ved kassering av materialet. Avskårne rester og kombinasjon av overflatesjikt og wedi Subliner Flex skal kastes som byggeplassavfall.

Sikkerhetsanvisning

Det er viktig å lese produktdatabladene for de nevnte og benyttede wedi tilleggsproduktene. Innhent ytterligere informasjon fra produsenten i tilstiltfeller.