

YTELSESERKLÆRING CPR-IT1/0505

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPETARD ES**
- 2) Tiltenkt bruk **Setningsretarderende tilsetningsstoff EN 934-2 T8:**
- 3) Produsent: **MAPEI S.p.A - Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) System for vurdering og kontroll: **System 2+**
- 5) Harmonisert standard: **EN 934-2:2009+A1:2012**

Teknisk kontrollorgan ICMQ SpA, N. 1305, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll og har kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og har utstedt sertifikat for samsvar .

- 6) Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Totalt kloridinnhold:	≤ 0,1% (vekt)
Alkalieinnhold:	≤ 0,1% (vekt)
Korrosive egenskaper:	Inneholder kun komponenter fra EN 934-1:2008, Annex A.1
Farlige bestanddeler:	Se sikkerhetsdatablad

Ytelsen for produktet som angitt over er i samsvar med de deklarererte ytelser.

Deklarerte ytelser er utstedt i samsvar med regulativet (EU) No 305/2011, under ansvaret til produsent som identifiser over.

Undertegnet for og på vegne av produsent av: **Paolo Murelli – Corp Quality manager**

Milan, 04/03/2015





.....

Ytelseserklæring i Pdf format er tilgjengelig på Mapei hjemmeside.

Revisjon 0 notat:

MAPETARD ES
CE MERKE
Vedlegg til ytelseserklæring
No. CPR-IT1/0505



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0505 EN 934-2:2009+A1:2012 MAPETARD ES <i>Setningsretarderende tilsetningsstoff EN 934-2 T8:</i>	
Totalt kloridinnhold:	≤ 0,1% (vekt)
Alkalieinnhold:	≤ 0,1% (vekt)
Korrosive egenskaper:	Inneholder kun komponenter fra EN 934-1:2008, Annex A.1
Farlige bestanddeler:	Se sikkerhetsdatablad

Notat:

Den vedlagte CE-merkingen kan være litt annerledes i forhold til den som er trykt på den aktuelle emballasje eller dokumentasjon på grunn av:

- Grafiske tilpasninger på grunn av manglende plass eller utskrifts metoder som benyttes.
- Annet språk (samme emballasje kan være delt mellom flere land).
- Produktet er allerede i lager når oppdatering av CE-merke implementeres.
- Utskrifts feil.