

TREVIRKEEgendeklarasjon på at benyttet trevirke tilfredsstill
minimumskrav til miljøgifter i BREEAM NOR 2016 sjekklister A20

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Det er forutsatt at informasjonen i A20 listen er kjent. **Feilaktige opplysninger kan få juridiske etterspill.**

PRODUSENT:

RINGALM TRE AS - Åsmarkveien 840, 2364 Næroset

HANDELSNAVN:

Just K-virke furu/gran, Forskaling, Rekke Lekt furu/gran, Kledning, Panel

PRODUKT ID:

Byggtre i gran, furu og Cu-Impregner

Følgende stoffer skal unngås¹:**Kreosot²****Det bekreftes at følgende stoffer ikke finnes i det aktuelle produktet.**

¹ Merk de uønskede stoffene kan forekomme med alternative betegnelser. Se fullstendig sjekklister A20 i BREEAM NOR 2016 Teknisk Manual SD5075NOR Ver 1.1/02.05.2017

² Arsen og krom er forbudt

Juridisk ansvarlig: Erik Sundquist

Stilling: Daglig Leder

Dato: 02012018

Signatur: 