

HERNIA TAPETKLISTER T20

Produktbeskrivelse

Tapetklister i pulverform basert på modifisert potetstivelse.

Anvendelsesområde

For oppsetting av papirtapeter i tørre rom på sugende underlag. Til kraftigere papirtapeter bør Hernia Tapetlim 1870 eller Bostik Tapetlim 65 brukes

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blande i rent kar av plast eller rustfritt materiale. Tilsatt pulveret langsomt under kraftig omrøring med ballongvisp i ca 20 sekunder. La limet svulle i minst 20 minutter og rør om før bruk.

Forberedelser

Gips-, spon- og halvharde plater. Lim

hjørneremser over plateskjøter og hjørner. Sparkle, slip og forlim hjørneremser og spikerhull.

Betong eller murpuss. Sparkle, slip og forlim.

Papirtapeter. Fjern løstsittende tapeter og skjær opp i hjørnene. Hull, hjørner og ujevnheter sparkles, slipes og forlimes.

Vinyltapet. Løsne og riv bort overflaten. For øvrig, samme som papirtapeter.

Malte underlag. Slip og vask med malervask og skyl med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnmalte overflater slipes.

Forliming Bruk Hernia Vevlim PVP Variant fortynnet med 1 del vann.

Oppsetting

Påfør klistret på tapetens bakside. Brett sammen lengden og la den ligge og hvile ifølge tapetens monteringsanvisning.

Forlim ikke mer enn 10-15 lengder av gangen.

Oppsetting av papirtapeter gjøres normalt med overlapping, men kan i enkelte tilfelle settes kant i kant.

Press tapeten grundig fast med tapetverktøy.

Følg tapetfabrikantens anvisning

Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig.

For ytterligere informasjon se HMS-sikkerhetsdatablad.

Tekniske data

Limtype

Enkellim

Konsistens

Pulver

Farge

Beige

Densitet

0,5

Blandingsforhold

1 pakke Tapetklister T 20 500g skal blandes i 12,5 liter vann
1 pakke Tapetklister T20 250g ska blandes i 6,25 liter vann

Limforbruk

4-5 m²/liter ferdigblandet klister avhengig av materialer og påføringsmåte.

Brannfarlig

Nei

Lagring

Ubegrenset, om limet lagres tørt Ferdigblandet lim kan lagres ca 4 uker i lukket kar

Påføringsutstyr

Rulle, pensel eller Tapetmaskin

Arbeidstemperatur

Ikke under +18°C

Rengjøringsmiddel

Vann. Limflekker fjernes med fuktig til bløt svamp eller klut innen klistret har tørket. Verktøy rengjøres med lunkent vann.