

HERNIA VÅTROMSLIM KP4

Produktbeskrivelse

Dispersjonslim på EVA-basis

Anvendelsesområde

For oppsetting av glassfibervev, akryl/vinyltapeter med polyester-, glassfiber-, mineralfiberbakside, vinylskummatter med polyester-, glassfiber-, mineralfiberbakside, akryl/vinylplastmatter homogene opp til 1,0 mm, border på planvinyl og vinyl/akryl strukturtapeter

Arbeidsbeskrivelse

Forberedelser

Gips-, spon- og halvharde plater: Lim hjørneremser over plateskjøter og i hjørner. Sparkle hjørneremser og spikerhull. Slip de sparklede stedene og forlim hele overflaten

Betong eller murpuss. Sparkle, slip og forlim.

Malte underlag. Slip og vask med malervask. Skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnmalte flater vaskes og slipes.

Forliming Bruk Hernia Våtromslim KP4 fortynnet med 2-3 deler vann.

Oppsetting
KP4 rulles i ett jevnt skikt på underlaget. Påfør lim for 1-2 lengder. Monter tapeten mens limet fortsatt kleber.

Ved oppsetting på tette underlag skal limet gis en ventetid på 20-25 minutter. Limet må ikke være tørt.

Sett lengdene kant i kant eller overlapp og skjær med tapetkniv. Press fast tapeten nøye med en plast- eller stålsparkel.

Der materialet skal skjæres, gjør fastpressingen så sent som mulig. Ved oppsetting av border som ikke er forhåndslimet, påføres limet på baksiden av

borden. Limet må klebe (væte over) mot underlaget ved monteringen.

Overmaling av glassfibervev kan gjøres 12 timer etter oppsetting.

Etter oppsetting på tett underlag i dusj- eller badetrom bør rommet ikke benyttes den første uken.

Følg materialproduzentens anvisninger.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig.

For ytterligere informasjon se HMS-sikkerhetsdatablad.

Tekniske data

Limtype

Bindemiddel

Løsemiddel

Konsistens

Farge

Densitet

Tørrestoffinnhold

Limforbruk

Fortynningsmiddel

Brannfarlig

Lagring

Påføringsutstyr

Arbeidstemperatur

Rengjøringsmiddel

Enkellim

EVA og stivelse

Vann

Tiksotropisk

Hvit

Ca 1,07 g/cm³

35 % ± 2 vekt-%

3-5 m²/liter

Vann. Limet bør ikke fortynnes

Nei

1 år i ubrudd forpakning

Rulle

Ikke under +18°C

Verktøy rengjøres med lunkent vann. Limflekker fjernes med en fuktig svamp før limet har tørket.