

# HERNIA TAPETLIM 1870

## Produktbeskrivelse

Fedigblandet stivelsesklister tilpasset påføring for hånd eller med tapetmaskin.

## Anvendelsesområde

For oppsetting av papir- og akrylstrukturtapeter.

## Arbeidsbeskrivelse

Forberedelser Gips-, spon- og halvharde plater. Lim hjørneremser over plateskjøter og i hjørner. Sparkle, slip og forlim hjørneremser og spikerhull.

Betong eller murpuss. Sparkle, slip og forlim.

Papirtapeter. Fjern løstsittende tapeter og skjær opp i hjørnene. Hull, hjørner og

ujevnheter sparkles, slipes og forlimes.

Vinyltapet med papirbaksida. Løsne og riv bort overflaten. For øvrig, samme som papirtapeter.

Malte underlag. Slip og vask med malervask. Skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnmalte overflater slipes.

Forliming Bruk Hernia Tapetlim 1870 fortynnet med 1 del vann

### Oppsetting

Påfør limet i et jevnt lag på tapetens baksida med rull, pensel eller tapetmaskin.

Unngå limsøl på tapetens forside. Brett sammen lengdene og la de ligge noen

minutter.

Brett ut tapetens øvre halvdel og fest under taklisten.

Slipp deretter ned underdelen av lengden og press fast nøye slik at alle luftblærer presses ut.

Renskjær ved tak og gulv, rundt vinduer og dører med egnet verktøy.

Følg materialproduzentens anvisninger

## Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovforskrifter, ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig.

For ytterligere informasjon se HMS-sikkerhetsdatablad.

## Tekniske data

Limtype	Enkellim
Bindemiddel	Modifisert stivelse
Løsemiddel	Vann
Konsistens	Tixotropisk
Farge	Benhvit
Densitet	1,04 g/cm <sup>3</sup>
Tørrestoffinnhold	13 ± 2 vekt%
Limforbruk	Ca 4 m <sup>2</sup> /liter avhengig av materialet og påføringsmetode
Fortynningsmiddel	Vann. Limet bør ikke fortynnes
Brannfarlig	Nei
Lagring	Minst 12 mån. ved +10 til 20°C i ubrutt forpakning. Beskyttes mot frost.
Påføringsutstyr	Rulle, pensel eller tapetmaskin ifølge tapetproduzentens anvisning
Arbeidstemperatur	Ikke under +18°C
Rengjøringsmiddel	Verktøy rengjøres med vann. Limflekker vaskes bort med fuktig klut eller svamp før de har tørket.

### Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord  
Tel. 69 19 06 00  
A company of TOTAL  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

### Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukeren arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.