

VERNEBLAD

Heydi Prosil



Vis Sikkerhetsdatablad



Artikkelnr.	907
Kjemikaliets bruksområde	Kan brukes på alle sement- og kalk baserte produkter, f.eks betonggulv, pussfasader, avrettingsmasser. Temperatur under påføring skal være mellom +10 °C og +25 °C.

Førstehjelpstiltak

Generelt	Flytt den skadde fra forurensningskilden.
Innånding	Frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt	Langvarig kontakt kan forårsake irritasjon. Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen. Vask huden med såpe og vann.
Øyekontakt	Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.
Svelging	Drick rikelig med vann. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.
Informasjon til helsepersonell	Behandle symptomatisk. Generell helsekontroll.
Annem informasjon	Normal bruk av produktet medfører ingen helsefare.

Verneutstyr

Symboler



Begrensning av eksponering på arbeidsplassen	Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til utvikling av damp. Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.
Åndedrettsvern	Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig.
Håndvern	Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt.
Øyevern	Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.
Annet hudvern enn håndvern	Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør verneklær brukes.
Annem informasjon	Forurensede klær må vaskes før de brukes igjen.

Tiltak ved brannslukking

Passende brannslukningsmidler	CO ₂ , Skum, Pulver og vanntåke. Sand, jord o.l. kan også benyttes.
Uegnete brannslukningsmidler	Vannstråle
Brann- og eksplosjonsfarer	Produktet er vannbasert og regnes ikke som brannfarlig. Inntørket produkt er brennbart. Spaltningproduktet kan være giftig.

Personlig verneutstyr

Annem informasjon	Bruk av åndedrettsbeskyttelse anbefales. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Unngå kontakt med: Aluminium, bly, sink, tinn eller legeringer av disse. Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
--------------------------	--

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Dem opp for spredning. Hell ikke vann på søl da vann vil spre sølet og føre til ytterligere forurensning.
Metoder for opprydding og rengjøring	Absorberes med egnet materiale eller samles opp og leveres nærmeste mottakstasjon for destruering.
Andre anvisninger	Se rubrikk 1 for nødkontaktinformasjon. Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr. Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering.

Ansvarlig firma

Firmanavn	HEYDI AS
Postadresse	Postboks 13
Postnr.	2017 Frogner
Land	Norge
Telefon	+47 63 86 88 00
Nødtelefon	Giftinformasjonen: 22 59 13 00