

VERNEBLAD

Heydi Industri 65, fiberarmert



Farepiktogrammer (CLP)



Signalord: Fare

Faresymbol



Irriterende

Artikkelnr. 901
Kjemikaliets bruksområde Spesielt egnet til reparasjon, forsterkning og vedlikehold av betongflater hvor det stilles høye krav til trykkstyrke, holdbarhet og slitestyrke.

Førstehjelpstiltak

Generelt Flytt den skadde fra forurensningskilden. Forurensede klær fjernes straks. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Innånding Frisk luft. Sørg for frie luftveier, kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

Hudkontakt Fjern tilsølte klær. Vask straks huden med såpe og vann.

Øyekontakt Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 min. Transporter straks til sykehus eller øyenlege. Fortsett skylling under transport til sykehus.

Svelging Ved mindre mengder(en munnfull eller mindre): Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Kontakt lege for vurdering.
 Ved større mengder enn beskrevet ovenfor: Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Søk øyeblikkelig lege. Fremkall ikke brekning.

Informasjon til helsepersonell Innatak av produktet skal behandles som etseskade.
Annen informasjon Generell helsekontroll.

Verneutstyr

Symboler 

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Mulighet for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Åndedrettsvern Bruk støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling.

Håndvern Bruk hansker av Butyl-, neopren eller viton.

Øyevern Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Annet hudvern enn håndvern Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør verneklær brukes.

Annen informasjon Forurensede klær må vaskes før de brukes igjen.

Tiltak ved brannslukking

Passende brannslukningsmidler Velges i forhold til omgivende brann.

Uegnete brannslukningsmidler Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette kan spre fuktig/vått materiale.

Brann- og eksplosjonsfarer Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.

Personlig verneutstyr Verneklær - slukkevann kan virke etsende på huden og øynene.

Annen informasjon Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk beskrevet verneutstyr. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Søl samles opp og fjernes som beskrevet i punkt 13.

Metoder for opprydding og rengjøring Bruk egnet støvsugerutstyr når dette er mulig.

Andre anvisninger Se seksjon 1 for nødkontaktinformasjon.
 Se seksjon 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr.
 Se seksjon 13 for opplysninger om avfallshåndtering.

Ansvarlig firma

Firmanavn HEYDI AS
Postadresse Postboks 13
Postnr. 2017 Frogner

Land

Norge

Telefon

+47 63 86 88 00

Nødtelefon

Giftinformasjonen:22 59 13 00