

VERNEBLAD

Heydi Smøremembran



Vis Sikkerhetsdatablad



Artikkelnr.	773
Kjemikaliets bruksområde	Membran til fuktisolering av gulv og vegg i våtrom før montering av keramiske fliser. Benyttes på underlag som betong og puss, bygningsplater av gips-, sement-, kalsiumsilikat, samt lettvektsplater med kjerne av isolasjonsmateriale.

Førstehjelpstiltak

Innånding	Gå ut i frisk luft og forbli i ro. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt	Langvarig kontakt kan forårsake irritasjon. Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktete klær og skyll huden med vann.
Øyekontakt	Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.
Svelging	Kan forårsake kvalme. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig.
Annen informasjon	Normal bruk av produktet medfører ingen helsefare. Største faren er produktets klebeevne.

Verneutstyr

Symboler



Begrensning av eksponering på arbeidsplassen	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Vanlige forhåndsregler for omgang med kjemikalier. Vask hendene før pauser og etter arbeidsslutt.
Håndvern	Bruk hansker av Butyl-, neopren eller viton.
Øyevern	Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.
Annen informasjon	Ta av tilsølte klær og vask huden grundig med såpe og vann når arbeidet er ferdig. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

Tiltak ved brannslukking

Passende brannslukningsmidler	CO ₂ , Skum, Pulver og vanntåke. Sand, jord o.l. kan også benyttes.
Uegnete brannslukningsmidler	Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.
Brann- og eksplosjonsfarer	Produktet er vannbasert og regnes ikke som brannfarlig.
Personlig verneutstyr	Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann.
Annen informasjon	Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller avkjøles med vann.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak	Bruk personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Hold uvedkommende borte fra fareområdet.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp.
Metoder for opprydding og rengjøring	Påse at søl og forurensete materialer samles opp og fjernes fra arbeidsområdet så hurtig som mulig i en egnet beholder, som merkes med innholdet. Små utslipp må absorberes med sand eller annet inert absorberende materiale. Materiale som er tatt opp må leveres til forskriftsmessig avfallsbehandling.
Andre anvisninger	Se seksjon 1 for nødkontaktinformasjon. Se seksjon 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr. Se seksjon 13 for opplysninger om avfallshåndtering.

Ansvarlig firma

Firmanavn	HEYDI AS
Postadresse	Postboks 13
Postnr.	2017 Frogner
Land	Norge
Telefon	+47 63 86 88 00
Nødtelefon	Giftinformasjonen:+ 47 22 59 13 00