


# FDV-dokumentasjon

Produkt: 020635 25 003 100

PIAS SELVB.SKRUE PANH.  
AW10 ELZ 3,5X 25



# Zebra *pias*


## Selvborende skrue, panhode med AW-spor

- Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
- Reduserer tidsforbruket
- Eksakt bordiameter tilpasset gjengen
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW-spor og -bits

|                               |                   |          |         |                   |          |           |
|-------------------------------|-------------------|----------|---------|-------------------|----------|-----------|
| Skruediameter d               | 2,9               | 3,5      | 3,9     | 4,2               | 4,8      | 5,5       |
| Hodediameter d <sub>k</sub>   | 5,3               | 6,6      | 7,3     | 8,0               | 9,5      | 10,8      |
| k                             | 2,6               | 3,0      | 3,75    | 3,75              | 3,85     | 3,95      |
| lp                            | 2,5               | 3,0      | 3,1     | 3,7               | 4,5      | 5,7       |
| Skruespor                     | AW10              | AW 10    | AW 20   | AW20              | AW25     | AW25      |
| Borkapasitet                  | 0,7-1,9           | 0,7-2,25 | 0,7-2,4 | 1,75-3,0          | 1,75-4,0 | 1,75-5,25 |
| Retningslinjer for hastighet* | 1700 – 2500 o/min |          |         | 1200 – 1800 o/min |          |           |

\* Arbeidstrykk på bormaskin ca. 10 N.

| Skruediameter d<br>mm | Lengde l<br>mm | Pias<br>Stål forsinket<br>Art. nr. | Pk./stk. | Pias A2<br>Art. nr. | Pk./stk. |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------|---------------------|----------|
| 2,9                   | 13             | <b>0206 29 13</b>                  | 100/1000 | <b>0206 129 13</b>  | 1000     |
|                       | 16             | <b>0206 29 16</b>                  |          | -                   |          |
|                       | 19             | <b>0206 29 19</b>                  |          | -                   |          |
| 3,5                   | 9,5            | <b>0206 35 95</b>                  | 100/1000 | -                   | 1000     |
|                       | 13             | <b>0206 35 13</b>                  |          | <b>0206 135 13</b>  |          |
|                       | 16             | <b>0206 35 16</b>                  |          | <b>0206 135 16</b>  |          |
|                       | 19             | <b>0206 35 19</b>                  |          | <b>0206 135 19</b>  |          |
|                       | 22             | <b>0206 35 22</b>                  |          | <b>0206 135 22</b>  |          |
|                       | 25             | <b>0206 35 25</b>                  |          | <b>0206 135 25</b>  |          |
| 3,9                   | 13             | <b>0206 39 13</b>                  | 100/1000 | <b>0206 139 13</b>  | 1000     |
|                       | 16             | <b>0206 39 16</b>                  |          | <b>0206 139 16</b>  |          |
|                       | 19             | <b>0206 39 19</b>                  |          | <b>0206 139 19</b>  |          |
|                       | 22             | <b>0206 39 22</b>                  |          | <b>0206 139 22</b>  |          |
|                       | 25             | <b>0206 39 25</b>                  |          | <b>0206 139 25</b>  |          |
|                       | 32             | <b>0206 39 32</b>                  |          | -                   |          |
| 4,2                   | 13             | <b>0206 42 13</b>                  | 100/1000 | <b>0206 142 13</b>  | 1000     |
|                       | 16             | <b>0206 42 16</b>                  |          | <b>0206 142 16</b>  |          |
|                       | 19             | <b>0206 42 19</b>                  |          | <b>0206 142 19</b>  |          |
|                       | 22             | <b>0206 42 22</b>                  |          | <b>0206 142 22</b>  |          |
|                       | 25             | <b>0206 42 25</b>                  |          | <b>0206 142 25</b>  |          |
|                       | 32             | <b>0206 42 32</b>                  |          | -                   |          |
| 4,8                   | 13             | <b>0206 48 13</b>                  | 100/1000 | <b>0206 148 13</b>  | 1000     |
|                       | 16             | <b>0206 48 16</b>                  |          | <b>0206 148 16</b>  |          |
|                       | 19             | <b>0206 48 19</b>                  |          | <b>0206 148 19</b>  |          |
|                       | 22             | <b>0206 48 22</b>                  |          | <b>0206 148 22</b>  |          |
|                       | 25             | <b>0206 48 25</b>                  |          | <b>0206 148 25</b>  |          |
|                       | 32             | <b>0206 48 32</b>                  | 100/500  | <b>0206 148 32</b>  | 500      |
|                       | 38             | <b>0206 48 38</b>                  |          | <b>0206 148 38</b>  |          |
|                       | 45             | <b>0206 48 45</b>                  |          | <b>0206 148 45</b>  |          |
|                       | 50             | <b>0206 48 50</b>                  |          | <b>0206 148 50</b>  |          |
|                       | 55             | <b>0206 48 55</b>                  |          |                     |          |
| 5,5                   | 16             | <b>0206 55 16</b>                  | 100/500  |                     | 300      |
|                       | 19             | <b>0206 55 19</b>                  |          |                     |          |
|                       | 22             | <b>0206 55 22</b>                  |          |                     |          |
|                       | 25             | <b>0206 55 25</b>                  |          |                     |          |
|                       | 32             | <b>0206 55 32</b>                  | 100      |                     |          |
|                       | 38             | <b>0206 55 38</b>                  |          |                     |          |
|                       | 45             | <b>0206 55 45</b>                  |          |                     |          |
|                       | 50             | <b>0206 55 50</b>                  |          |                     |          |
|                       | 60             | <b>0206 55 60</b>                  |          |                     |          |



| Skruediameter | d  | Grå                | Svart               | Hvit                | Pk./stk. |
|---------------|----|--------------------|---------------------|---------------------|----------|
| mm            | mm | Art. nr.           | Art. nr.            | Art. nr.            |          |
| 4,2           | 16 | <b>0202 001 42</b> | <b>0202 001 421</b> | <b>0202 001 422</b> | 300      |
| 4,8           | 19 | <b>0202 001 48</b> | <b>0202 001 481</b> | <b>0202 001 482</b> |          |

Stål el. Forsinket 0206  
A2 0206 1

Se lagerliste for lagerførte dimensjoner.

## AW-bits

| Størrelse | Bits 1/4"         | Bits 5/16"        |
|-----------|-------------------|-------------------|
|           | Art. nr.          | Art. nr.          |
| AW 10     | <b>0614 511 0</b> | <b>0614 551 0</b> |
| AW 20     | <b>0614 512 0</b> | <b>0614 552 0</b> |
| AW 25     | <b>0614 512 5</b> | <b>0614 552 5</b> |

## Pynteknapper

for skruediameter  
Ø 4,2 og 4,8 mm i  
polyetylen