

Karm til ytterdører og sidefelt

NOBB modulnr. 25634544**

FDV-Innerdørskarm

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Karm :

Karm med glatt overflate i furu.
Karmen leveres med overflatene ubehandlet, malt og finert.
Leveres både som usammensatt og sammensatt (spikret).
Karmen leveres med 2 stk std. hengsler og std. sluttstykke .
Standard karmdyp 105 mm,
Utforingsspor er standard.

Terskler :

Standard HC terskel er 25 mm i lakkert hardtre og eloksert aluminium.

Sidefelt :

Vi leverer ulike typer iht. enhver tids gjeldende sortiment. FDV-messig behandles disse på samme måte som en karm.
Std. glass er 2 lags klart isolerglass, andre typer kan leveres. Glasslister i samme treslag og overflate som karm

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på karmen. Karmen rengjøres med mildt grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres og justeres ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Ferdigbehandlede og folierte karmner er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. På folierte karmner kan formtre i samme «tresort» som folie vurderes brukt for utbedring av litt større skader.

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40.

Ved småreparasjoner finnes reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve karmen anbefales en omlakkering.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Karm til ytterdører og sidefelt

NOBB modulnr. 25634544**

FDV- Innerdørskarm

3. MILJØPÅVIRKNING**Anbefalt utluftingstid / Inneklima relevant tidsverdi****Emisjon****Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energitutteltelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	P.B. 4443, Nydalen
Postnr. og poststed	0402 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse	www.swedoor.no

** Gjelder også Nobbmodul nr: 41727754, 27538941, 23801988, 41696080, 41696081, 41696082, 41696084 og 41696085.

FDV-DOKUMENTASJON

februar 12

cmh / 5.3.3

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert september 03