

Dato: 29.07.2003

CascoFlex

CascoFlex er et dispersjonslim som kombinerer høy umiddelbar klebeevne og lang monteringstid. Benyttes ved liming av vinyl, Forbo linoleum, vinylfliser, nålefilt, tepper, samt veggvinyl med tykkelse over 0,6 mm. Kan med fordel benyttes som kontaktklim ved enkelte arbeider. Brukes også på gulv med varmekabler.

Tekniske data:

Produktnummer: 3442
Produkttype: Akryl/copolymer dispersjon.
Farge: Gråhvit
Konsistens: Smidig, tiksotrop.
Egenvekt: Ca. 1300 kg/m³
Løsningsmiddel: Vann
Tørrestoff: Ca. 70 %

Helse og miljø:

Brannfare: Ikke brannfarlig
Helsefare: Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Øvrige data:

Påføringstemperatur: Ifølge NS 3420+15°C.
Redskap: Tannet sparkel, f.eks. Casco Hårdmetallsparkel 6109.
Forbruk: 1 ltr / 3-6 m².
Monteringstid: Våtliming: 0-30 minutter.
Heftliming: 30-90 minutter, avhengig av temperatur, luftfuktighet og limmengde.
Rengjøring: Såpe og lunkent vann. Tørket lim fjernes med Casco Limtvask/Casco Tusj- og flekkfjerner, vask deretter med såpe og vann.
Frostbestandighet: Tåler ikke frost.
Vann og alkaliebestandighet: God mot vann og alkali.
Trinsestolfasthet: Tåler belastning av trinsestoler.
Lagring: Oppbevares frostfritt.
Lagringstid: 1 år i lukket pakning.
Emballasje: 1 ltr boks. 6x1 ltr pr. krt. 5 ltr spann.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS

Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn

Kundeservice 66 81 94 00

Downloaded via www.casco.no



Bruksanvisning:

Underlag:

Underlaget må være tørt rengjort, fritt for støv, smuss, fett etc.

Påføring:

Sugende underlag: Påfør lim med en tannet sparkel. Legg ned materialet straks og gni nøye fast. For å sikre god oversmitting av lim til belegget, kan luftemetoden anvendes (belegget legges først ned i det våte limet og løftes opp en kort stund før det gnis godt ned).

Tette underlag: Legg ned materialet i det våte limet og gni lett. Løft opp belegget og luft i ca. 10-20 minutter. Legg ned og gni nøye fast. Om lufting ikke er mulig, vent ca. 20-30 minutter, legg så ned belegget og gni nøye fast. Kontroller at det blir oversmitting.

Vegg: Rull ut limet på veggen med malerrull. Heng veggmaterialet i overkant og gni fast ovenfra og nedover.

NB! Husk at monteringstiden er avgjørende for et godt resultat og at forskjeller i luftfuktighet / -temperatur forandrer monteringstiden.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle brukeren å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no